



## Vereniging Collectief Eigenaren Parkrandwoningen Vroonermeer-Zuid

Correspondentieadres: P/a Vasalisstraat 21 1821 MK Alkmaar Tel.: 06 52071356

Secretariaat: [gca.jongsmma1@upcmail.nl](mailto:gca.jongsmma1@upcmail.nl)

Beste leden,

Er is door ons bij drie installatiebedrijven prijsopgave gedaan naar de kosten voor het leveren c.q. vervangen van de rookmelders. En we komen er wat laat achter dat het project rookmelders zich eigenlijk niet leent om door de Vereniging PVZ gefaciliteerd te worden. De redenen hiervoor zijn:

1. Bedrijven reageren niet op onze offerte aanvraag (Ze verdienen er te weinig aan). Het is voor bedrijven geen interessante offerte.
2. De onderlinge prijsverschillen zijn minimaal en ook de staffelkorting levert bijna niets op.
3. Ook geeft het voor ons veel administratieve rompslomp.
4. Daarnaast staat de aanschafprijs niet in verhouding tot de effort die wij als bestuursleden erin moeten steken om enig collectief voordeel te behalen.

De Vereniging heeft zich daarom op het standpunt gesteld, in de toekomst alleen 'grotere' projecten te gaan faciliteren, waar per bewoner in ieder geval boven de €250 á €500 per project uitgegeven moet gaan worden.

Vervolgens informeren wij u over de aanbieding van leverancier Cor Coppens in de Beverkoog.

Installatiebedrijf Cor Coppens levert 4 stuks incl. vervanging voor €165,00 euro incl. btw.

U kunt dit bedrijf evt. zelf benaderen voor vervanging. (telefonisch: 072 5114230, email: [info@corcoppens.nl](mailto:info@corcoppens.nl), referentie: 17CBR00084)

Als u geen gebruik maakt van de leverancier Cor Coppens en het zelf wilt doen dan kunt u, a.d.v. het modelnummer, zelf op internet zoeken naar een andere leverancier.

Ter info:

Bestaande rookmelder: Hemmink optische rookmelder, model Ei146-NL 230V~, 40mA, 0,8W met een alkaline batterij als back-up. Kosten ca. €30 per stuk.

De nieuwe rookmelder kan op de bestaande montagevoet worden gemonteerd. Op de rookmelders staat aan de zijkant een verloopdatum. In ons geval: 'Vervang melder voor april 2015'.

Wist u dat rookmelders een technische levensduur hebben van 10 jaar? Rookmelders 'slijten' door o.a. stof. Wanneer de technische levensduur verstreken is, kan de detectie onnauwkeurig worden en wordt er bij brand mogelijk niet of niet op tijd gealarmeerd.

We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Collectief Eigenaren  
Parkrandwoningen Vroonermeer-Zuid

Paul Folgers  
Geert Jongsma  
Nico van den Broek  
Remco Kossen  
Dion Sillessen

